
INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI 118-409-000-000	Saint-Martin	Commune 118	Fiche 409


Catégorie	Artisanat et Industrie
Objet	
Adresse	Chemin de Tsancorbé 20
Lieu-dit	Liez
Cadastre n°	2515
Folio n°	26
Zone(s)	-
Fonction initiale	Grenier
Fonction actuelle	Atelier



Coordonnées : 2'601'033 / 1'112'375

Description

Cet ancien grenier présente un soubassement en pierre sèche sur 4 côtés avec l'ouverture d'origine au Sud. Le corps en madriers de 2 niveaux repose sur un système de semelles et piliers posés sur le soubassement. Le soubassement se prolonge en mur de soutènement vers l'Est. La façade Sud porte des galeries complètement fermées par un bardage en lames de bois verticales sur les 2 niveaux. Les accès se font en façade Ouest, par des coursives et des échelles : 1 accès à la galerie du 1er niveau et 2 accès au 2ème niveau (galerie et corps principal). Le 1er niveau du corps principal est accessible depuis la façade Nord. La toiture est recouverte de tôle et ardoises. L'objet, en marge du tissu villageois dense, profite d'un certain dégagement qui le valorise.





Degré de classement proposé

1	2	**3**	4+	4	5	6	7	0	...

Dernière modification: 12.01.2018, Pierre-Alain Pannatier

3

3: Objet intéressant au niveau communal (local) voire supra communal (régional); qualités architecturales évidentes: volume, proportions, percements harmonieux, authenticité, etc.; représentatif d'une époque, d'un style, d'un mouvement artistique ou d'un savoir-faire artisanal; ses qualités sont souvent accompagnées d'une valeur d'intégration à un ensemble bâti.
A: Présence d'éléments archéologiques éventuels ou avérés.